

## Utrudnienie na S74h

---

Utrudnienie na S74h odcinek Kielce - Opatów, m. Cedzyna. Zderzenie trzech pojazdów, zablokowany jeden pas ruchu. ruch odbywa się wahadłowo jednym pasem.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S74h
3. Pikietaż: 5+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów
5. Kierunek: Opatów
6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. Trwa oczekiwanie na technika Policji.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe
10. Liczba rannych: 2
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się jednym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-10-30
16. Godzina powstania zdarzenia: 18:28
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: PSP
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---