

Utrudnienie na dk 77 msc. Gołębiów

Zablokowane oba pasy ruchu w obu kierunkach na DK77 na odcinku Opatów - Sandomierz. Pikietaż: 1+500. Ruch odbywa się poboczami, Policja stara się udrażniać ruch

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 77
3. Pikietaż: 1+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Sandomierz
5. Kierunek:
6. Miejscowość zdarzenia: Gołębiów
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: Samochód ciężarowy przewrócił się na jezdnię. Zablokowane są pasy ruchu w obu kierunkach.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Inne
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja na miejscu stara się przepuszczać pojazdy osobowe obok przewróconego samochodu (ruch odbywa się poboczami). Dla pojazdów ciężarowych zorganizowany jest objazd z Lipnika dk9 do Opatowa, dalej dk74 do Wyszmontowa, stąd dk79 do Sandomierza i analogicznie w przeciwnym kierunku.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): do odwołania
15. Data powstania zdarzenia: 2022-02-12
16. Godzina powstania zdarzenia: 05:34
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
