

## Utrudnienie na dk S7f

---

Utrudnienie na dk S7f, odcinek w. Skarżysko-Kamienna - w. Suchedniów, kierunek Kraków, województwo świętokrzyskie 0+300

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7f
3. Pikietaż: 0+300
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna - w. Suchedniów
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidzja
8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 s. osobowe
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowane dwa pasy ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany dwa pasy ruchu(lewy i częściowo prawy+awaryjny), ruch odbywa się powoli środkiem jezdni pod nadzorem policji
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---