

Utrudnienie na dk S7

Utrudnienie na dk S7, odcinek Kielce-Kraków, kierunek Kielce, województwo świętokrzyskie 2+600 w Ruch w obu kierunkach odbywa się pasami awaryjnymi

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7
3. Pikietaż: 2+600
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Kraków
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Łączyn
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: w samochodzie ciężarowym wystrzeliła opona, pojazd przewrócił się na drogę, jezdnia zablokowana
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowane dwa pasy ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem awaryjnym
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania utrudnienia: 2019-03-30

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
