

utrudnienie na S7

Zablokowany prawy pas ruchu Suchedniów – Skarżysko- Kamienna.w m. Suchedniów. Policja kieruje ruchem.Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7f
3. Pikietaż: 4+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Suchedniów – Skarżysko- Kamienna
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidzja
8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe
10. Liczba rannych: b.d.
11. Liczba zabitych: b.d.
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany prawy pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja na miejscu zdarzenia
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-19
16. Godzina powstania zdarzenia: 18:55
17. Źródło uzyskania informacji: CPR, PSP Skarżysko- Kamienna
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: uszkodzona bariera energochłonna
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 19:15

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
