

## Utrudnienie DK 79 m. Zawidza

---

Utrudnienie DK 79 m. Zawidza, pikietaż 215+500, dachowanie samochodu osobowego, ruch wahadłowy, utrudnienie 1,5h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 79
3. Pikietaż: 215+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kraków - Sandomierz
5. Kierunek: Sandomierz
6. Miejscowość zdarzenia: Zawidza
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: dachowanie pojazdu
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x sam. osobowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo. Możliwe całkowite wstrzymanie ruchu na 20 min. na czas wyciągania pojazdu z rowu.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-09
16. Godzina powstania zdarzenia: 12:45
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:45

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---