

Utrudnienia droga S7p Mierzawa

Utrudnienia droga S7p Mierzawa, odcinek Jędrzejów - Miechów. Pikietaż 10+400. Bus uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jeden pas ruchu.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7p
3. Pikietaż: 10+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Miechów
5. Kierunek: Jędrzejów
6. Miejscowość zdarzenia: w. Mierzawa
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
8. Opis zdarzenia: Bus dostawczy uderzył w bariery energochłonne.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 bus
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja, Służby GDDKiA na miejscu zderzenia
14. Przewidywany czas utrudnienia (h):3,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-02-29
16. Godzina powstania zdarzenia: 07:53
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
