

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny, zjazd na Małogoszcz, najechanie samochodu osobowego na ciężarowy, ruch lewym pasem, utrudnienie 2h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7k
3. Pikietaż: 21+600
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Jędrzejów
5. Kierunek: Jędrzejów
6. Miejscowość zdarzenia: Chęciny, zjazd na Małogoszcz, w. Kielce Południe.
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: Najechanie pojazdu osobowego na ciężarowy
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy, 1 samochód ciężarowy
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-30
16. Godzina powstania zdarzenia: 15:28
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: Policja
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
