

## Utrudnienie DK 73 m. Celiny

---

Utrudnienie DK 73 m. Celiny, pikietaż 37+550, wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu, ruch wahadłowy, utrudnienie 1,5h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 73
3. Pikietaż: 37+550
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Busko-Zdrój
5. Kierunek:
6. Miejscowość zdarzenia: Celiny
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy
10. Liczba rannych:
11. Liczba zabitych:
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Kierowanie ruchem wahadłowo
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-07-06
16. Godzina powstania zdarzenia: 20:30
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej:
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---