

## Utrudnienie na S 7

---

Utrudnienie na S 7, Skarżysko-Kamienna - Jędrzejów obwodnica Kielc, awaria pojazdu. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Jędrzejowa.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7k
3. Pikietaż: 10+900
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kam. - Jędrzejów
5. Kierunek: Jędrzejów
6. Miejscowość zdarzenia: Obwodnica Kielc
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Firma utrzymaniowa zabezpiecza pojazd
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2020-12-10
16. Godzina powstania zdarzenia: 07:27
17. Źródło uzyskania informacji: Inne
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 07:27

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---