

## Utrudnienie DK 73 m. Morawica

---

Utrudnienie DK 73 m. Morawica, pikietaż 23+200, awaria samochodu ciężarowego, zablokowany pas ruchu w kierunku Kielc, utrudnienie 2h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 73
3. Pikietaż: 23+200
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Busko-Zdrój
5. Kierunek:
6. Miejscowość zdarzenia: Morawica
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany pas ruchu w kierunku Kielc.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Kierowanie ruchem wahadłowo.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2020-12-12
16. Godzina powstania zdarzenia: 14:41
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---