

Utrudnienie DK 9 m. Pęczów

Utrudnienie DK 9 m. Pęczów, pikietaż 103+000, kolizja samochodu osobowego z ciężarowym, zablokowany jeden pas ruchu, czas utrudnienia 1,5h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 9
3. Pikietaż: 103+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik-Klimontów
5. Kierunek: Lipnik
6. Miejscowość zdarzenia: Pęczów
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: kolizja samochodu osobowego z ciężarowym
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam.osobowy i 1 sam. ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch wahadłowy
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5
15. Data powstania zdarzenia: 2021-04-09
16. Godzina powstania zdarzenia: 13:22
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej:
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
