

## Utrudnienie na dk S7e

---

Zablokowany jeden pas ruchu Kajetanów - Dąbrowa na S7e m. Wiśniówka. Ruch odbywa się jednym pasem. Czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż:
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kajetanów - Dąbrowa
5. Kierunek: Dąbrowa
6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
8. Opis zdarzenia: Samochód osobowy uderzył w znak drogowy i uszkodził go na łącznicy zjazdowej w kierunku Dąbrowy, Węzeł Kielce Północ.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1
10. Liczba rannych:
11. Liczba zabitych:
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby na miejscu zdarzenia.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2021-11-03
16. Godzina powstania zdarzenia: 07:53
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: PSP
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08:06

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---