

## Utrudnienie DK 73 m. Bilcza

---

Utrudnienie DK 73 m. Bilcza, pikietaż 19+100, zderzenie pojazdu ciężarowego z dwoma osobowymi, ruch płynny, utrudnienie 2,5h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 73
3. Pikietaż: 19+100
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Busko Zdrój- Kielce
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Bilcza
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 poj. ciężarowy; 2 poj. osobowe
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Inne
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się płynnie
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5
15. Data powstania zdarzenia: 2022-01-10
16. Godzina powstania zdarzenia: 18:07
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:07

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---