

Utrudnienie na dk 9

Utrudnienie na DK9 Opatów - Lipnik w m. Okalina - Kolonia .Pikietaż: 90+000 .Ruch wahadłowy kierowany przez policję,czas utrudnienia (h): 5.5

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 9
3. Pikietaż: 89+800
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Lipnik (DK9)
5. Kierunek: Opatów
6. Miejscowość zdarzenia: Okalina - Kolonia
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: Ciągnik siodłowy z naczepą wjechał do rowu. W wyniku zdarzenia naczepa zablokowała pas ruchu w kierunku Opatowa. Na miejscu policja kieruje ruchem wahadłowo. Wyciek płynów eksploatacyjnych na jezdni. Na ten moment trwa wyciąganie pojazdu z rowu. Możliwe czasowe zamknięcie drogi do 20min.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 Ciągnik siodłowy
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch wahadłowy kierowany przez policję.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5,5
15. Data powstania zdarzenia: 2022-11-02
16. Godzina powstania zdarzenia: 04:17
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: PSP, GDDKiA, Policja
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 04:21

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
