

Utrudnienie na S7n msc. Skarżysko-Kam.

Utrudnienie na S7n msc. Skarżysko-Kam. Pojazd osobowy uderzył w barierę energochłonną. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Krakowa.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7n
3. Pikietaż: 54+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w.Skarżysko-Kamienna Zachód-w.Skarżysko-Kamienna Południe
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: Pojazd osobowy uderzył w barierę energochłonną.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2022-12-24
16. Godzina powstania zdarzenia: 15:21
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA, Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
