

## Utrudnienie na S74h msc. Kielce

Utrudnienie na S74h msc. Kielce, na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej przewrócił się ciągnik siodłowy z naczepą. Na jezdnię wysypało się przewożone kruszywo. Jezdnia zablokowana, Policja wyznaczyła objazd.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S74h
3. Pikietaż: 0+750
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Cedzyna - Kielce
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Kielce Bocianek
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidzja
8. Opis zdarzenia: Na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej (przejazd od Alei IX Wieków Kielc w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego) przewrócił się ciągnik siodłowy z naczepą. Na jezdnię wysypało się przewożone kruszywo. Doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: b. d.
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana - objazd.
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Możliwy jest objazd powstałych utrudnień lokalną siecią ulic.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4
15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-11
16. Godzina powstania zdarzenia: 04:10
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji.
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 04:27

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---