

## Utrudnienie droga S7 węzeł Kielce Zachód

---

Utrudnienie droga S7 węzeł Kielce Zachód, węzeł Kielce Zachód – zjazd w kierunku Łodzi. Pikietaż 6+000. Uszkodzony pojazd ciężarowy. Zablokowany pas awaryjny.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7
3. Pikietaż: 6+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: węzeł Kielce Zachód – zjazd w kierunku Łodzi
5. Kierunek: Łódź
6. Miejscowość zdarzenia: węzeł Kielce Zachód
7. Rodzaj zdarzenia: brak
8. Opis zdarzenia: na pasie awaryjnym stoi pojazd ciężarowy – uszkodzenie dwóch kół w pojeździe
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: b.d.
11. Liczba zabitych: b.d.
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja na miejscu
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-22
16. Godzina powstania zdarzenia: 9:40
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: KMP Kielce
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---