

Utrudnienie S7

Zablokowany jeden pas ruchu. Kielce – Skarżysko-Kamienna w m. Barcza. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1

1. Województwo: Świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż: 2+700
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce – Skarżysko-Kamienna
5. Kierunek: Skarżysko-Kamienna
6. Miejscowość zdarzenia: Barcza
7. Rodzaj zdarzenia: kolizja
8. Opis zdarzenia:
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu.
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień:
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1
15. Data powstania zdarzenia: 2019-12-14
16. Godzina powstania zdarzenia: 10:47
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: KMP Kielce
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: brak
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
