

Utrudnienie na dk 42

Utrudnienie na dk 42, odcinek Starachowice-Ostrowiec Świętokrzyski, 27+400 pękła rura wodociągowa Starachowice

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 42
3. Pikietaż: 270+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Starachowice-Ostrowiec Świętokrzyski
5. Kierunek: Ostrowiec Świętokrzyski
6. Miejscowość zdarzenia: Starachowice
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Pękła rura wodociągowa. Trwa usuwanie awarii.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: n/d
10. Liczba rannych: n/d
11. Liczba zabitych: n/d
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch wahadłowy
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-05

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
