

## Utrudnienie DK S7e m. Lekomin

---

Utrudnienie DK S7e m. Lekomin, pikietaż 2+200, zderzenie pojazdów w ruchu, zablokowany jeden pas ruchu, utrudnienie 2h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż: 2+200
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza - w. Zalezianka
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: Lekomin
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 pojazdy osobowe.
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się jednym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-18
16. Godzina powstania zdarzenia: 16:50
17. Źródło uzyskania informacji: PSP
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---