

Utrudnienie na DK 73 - wypadek

Utrudnienie na DK 73 odcinek Kielce - Busko Zdrój m. Wola Morawicka. Potrącenie pieszego. Policja kieruje ruchem wahadłowo.

1. Województwo: świętokrzyskie
 2. Nr drogi: 73
 3. Pikietaż: 28+200
 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Busko-Zdrój
 5. Kierunek:
 6. Miejscowość zdarzenia: Wola Morawicka
 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
 8. Opis zdarzenia: Potrącenie pieszego.
 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy
 10. Liczba rannych: 1
 11. Liczba zabitych: 0
 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy
 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5
 15. Data powstania zdarzenia: 2020-10-17
 16. Godzina powstania zdarzenia: 23:10
 17. Źródło uzyskania informacji: Policja
 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:
- Lokalizacja: 50.714663, 20.648961

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
