

## Utrudnienie na dk S7n

---

Zablokowany jeden pas ruchu w Skarżysko-Kamienna kierunku Kielce na DK S7n. Pikietaż: 49+400 ,Ruch odbywa się lewym pasem , czas utrudnienia (h): 3

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7n
3. Pikietaż: 49+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: zderzenie się pojazdów w ruchu - tylne. Ładunek (elementy betonowe), który przewoziła ciężarówka wypadł na jezdnię.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy ciężarowe
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany prawy pas ruchu i pas awaryjny. Pojazdy Służb blokują środkowy pas.
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-19
16. Godzina powstania zdarzenia: 02:44
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: Policja, GDDKiA
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 02:48

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---