

## Utrudnienie na DK 73; m. Celiny

---

Utrudnienie na DK 73; Kielce-Busko Zdr; m. Celiny; pojazd wypadł z drogi, uderzył w balustrady; częściowo zablokowany pas ruchu; ruch wahadłowy; potrwa do 10.30

1. Województwo: świętokrzyskie
  2. Nr drogi: 73
  3. Pikietaż: 38+300
  4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Busko-Zdrój
  5. Kierunek: Busko-Zdrój
  6. Miejscowość zdarzenia: Celiny
  7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
  8. Opis zdarzenia: Wypadnięcie pojazdu z jezdni, uderzenie w balustrady U-11a.
  9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy
  10. Liczba rannych: 0
  11. Liczba zabitych: 0
  12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy
  13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Częściowo zablokowany pas ruchu w kierunku Buska.
  14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
  15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-19
  16. Godzina powstania zdarzenia: 08:14
  17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
  18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
  19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:
- Lokalizacja: 50.639897, 20.717916

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---