

# Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

---

<https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/aktualnosci-i-komunikat/komunikaty-kryzysowe/18268,Utrudnienie-na-dk-S7r-m-Wrzosy.html>  
26.04.2024, 06:58

## Utrudnienie na dk S7r m. Wrzosa

---

Utrudnienie na dk S7r m. Wrzosa, pojazd osobowy uderzył w bariery, zablokowany jeden pas ruchu.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7r
3. Pikietaż: 2+900
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Chęciny - Jędrzejów
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: Wrzosa
7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
8. Opis zdarzenia: Pojazd uderzył w bariery w pasie rozdziału
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany lewy pas ruchu zabezpiecza firma utrzymaniowa
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-11-23
16. Godzina powstania zdarzenia: 06:46
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 06:30

---

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)

---