

Utrudnienie DK S7e m. Zabłocie

Utrudnienie DK S7e m. Zabłocie, pikietaż 4+500, uszkodzony pojazd ciężarowy, zablokowany jeden pas ruchu, czas utrudnienia 3h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż: 4+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Suchedniów
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Zabłocie
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Na jezdni znajduje się duża plama oleju/ropy, która wylewa się z uszkodzonego pojazdu ciężarowego, prawy pas ruchu.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby w drodze na miejsce zdarzenia.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-20
16. Godzina powstania zdarzenia: 12:37
17. Źródło uzyskania informacji:
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:37

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
