

Utrudnienie na S7n

Utrudnienie na S7n w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w Skarżysko-Kamienna Północ, kier. Warszawa. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jeden pas ruchu.

1. Województwo: świętokrzyskie
 2. Nr drogi: S7n
 3. Pikietaż: 48+600
 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w. Skarżysko-Kamienna Północ
 5. Kierunek: Warszawa
 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
 8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery w pasie rozdziału.
 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy.
 10. Liczba rannych: b.d.
 11. Liczba zabitych: 0
 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem prawym (wolnym).
 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
 15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-03
 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:42
 17. Źródło uzyskania informacji: Użytkownik
 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:
- Lokalizacja: 51.154446, 20.847615

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
