

Utrudnienie DK S7f Suchedniów

Utrudnienie DK S7f Suchedniów, pikietaż 2+500, wyciąganie pojazdu z rowu, przejazd lewym pasem, utrudnienie 3h.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7f
3. Pikietaż: 2+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: węzeł Skarżysko-Kamienna Południe - węzeł Suchedniów
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: wyciąganie pojazdu z rowu. Aktualnie pojazd wyciągnięty z rowu, stoi na pasie ruchu.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Przejazd pasem lewym. Służby na miejscu zdarzenia.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-11
16. Godzina powstania zdarzenia: 07:32
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
