

Utrudnienie na dk S7n

Zablokowany jeden pas ruchu w m .Skarżysko-Kamienna na S7n. Pikietaż: 52+000 .Ruch odbywa się lewym pasem ,czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7n
3. Pikietaż: 52+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: W. Skarżysko-Kamienna Północ-W. Skarżysko-Kamienna Zachód
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: samochód osobowy uderzył w bariery
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. Osobowy
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch lewym pasem
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-11
16. Godzina powstania zdarzenia: 21:52
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
