

Utrudnienie na S 7e

Utrudnienie na S 7e w. Kielce-Północ - w. Barcza, m. Kajetanów. Zderzenie samochodu z przyczepą zabezpieczającą prace drogowe. Zablokowany pas awaryjny.

1. Województwo: świętokrzyskie
 2. Nr drogi: S7e
 3. Pikietaż: 4+900
 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Północ - w. Barcza
 5. Kierunek: Warszawa
 6. Miejscowość zdarzenia: Kajetanów
 7. Rodzaj zdarzenia: Kolidacja
 8. Opis zdarzenia: Pojazd dostawczy wjechał w przyczepę z oznakowaniem zabezpieczającą ekipę wykonującą odnowę oznakowania poziomego.
 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd dostawczy, przyczepa z oznakowaniem zabezpieczającą
 10. Liczba rannych: 0
 11. Liczba zabitych: 0
 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny
 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem lewym i prawym. Pojazd Służb zabezpiecza na pasie awaryjnym pojazd dostawczy, biorący udział w kolizji (do momentu zabrania przez lawetę).
 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
 15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-12
 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:17
 17. Koniec utrudnienia:
 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie
 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 13:13
- Lokalizacja: 50.947907, 20.685959

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
