Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Utrudnienie na S 7f

Utrudnienie na S 7f, w. Suchedniów - w. Zalezianka (m. Suchedniów). Samochód osobowy uderzył w bariery.Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7f
3. Pikietaż: 6+400
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Suchedniów - w. Zalezianka
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery. Zablokowany jeden pas ruchu jezdni w kierunku Krakowa. Na przeciwległą jezdnię (w kierunku Warszawy) spadły elementy słupków przeciwolśnieniowych.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy.
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2021-08-05
16. Godzina powstania zdarzenia: 21:20
17. Źródło uzyskania informacji: Policja
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Lokalizacja: 51.044033, 20.818776