

Utrudnienie na S7n w. Skarżysko-Kam. Pn.

Utrudnienie na S7n węzeł Skarżysko-Kamienna Północ w kierunku Warszawy. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jeden pas ruchu.

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7n
3. Pikietaż: 47+700
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Północ - Szydłowiec Południe
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: w. Skarżysko-Kamienna Północ
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery energochłonne w pasie rozdziału.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy.
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem (prawym).
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2022-01-24
16. Godzina powstania zdarzenia: 12:33
17. Źródło uzyskania informacji: WCZK
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 13:02

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
