

Utrudnienie na dk S7e

Zablokowany jeden pas ruchu na DK S7e kierunek Kraków. Ruch odbywa się lewym pasem. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż: 4+900
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza - w. Kielce Północ kierunek Kraków
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Kajetanów
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. W miejscu zdarzenia zablokowany pas prawy i awaryjny na odcinku 100 metrów. Ruch odbywa się lewym pasem. Pojazd jest zabezpieczony przez służbę drogową. Zdarzenie miało miejsce na łuku drogi.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy.
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2022-10-11
16. Godzina powstania zdarzenia: 15:32
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 16:16

Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót
