

Utrudnienie na dk S7n

Zablokowany jeden pas ruchu na S7n Skarżysko-Kamienna Południe - -Kamienna Zachód .Ruch odbywa się pasem lewym. Przewidywany czas utrudnienia 3 (h):

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7n
3. Pikietaż: 53+800
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Południe - w. Skarżysko-Kamienna Zachód
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: W pojeździe osobowym podczas jazdy odpadło koło, które dodatkowo uszkodziło 3 pojazdy osobowe. 3 pojazdy zjechały na pas awaryjny a jeden blokuje prawy pas w kierunku Warszawy.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 4 pojazdy osobowe
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się pasem lewym.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania zdarzenia: 2022-10-29
16. Godzina powstania zdarzenia: 14:40
17. Koniec utrudnienia:
18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

[Drukuj](#)

[Generuj PDF](#)

[Powiadom](#)

[Powrót](#)
